



Fallmyndun á þrjá fleti.



Hornrétt fallmyndun á þrjá fleti á teiknblaði.


Yfirleitt er hægt að teikna þriðju myndina ef hinar eru fyrir hendi.




Nauðsynlegt er þá að myndirnar séu teiknaðar skipulega og eftir föstum reglum.

Í byrjun er frammyndin teiknuð.

Í kjölfarið er ofan- og hliðarmyndin leidd fram með falllínunum.



Nokkrir möguleikar til þess að byrja mynd.




## STAÐSETNING TEIKNINGAR Á BLAÐI

Áður en byrjað er að teikna þarf að gæta þess að teikningin í heild sé sem næst miðju blaðs og fjarlægð frá ramma sé í samræmi.

### Dæmi:

Á blað A4 (297 x 210) skal teikna kassa sem er 120 x 80 x 40 að stærð.



210 blaðbreidd  
 ÷ 20 rönd  
 ÷ 5  
 = 45 : 2  
 = 22,5 mm er fjarlægð frá ramma lárétt.

297 blaðlengd  
 ÷ 5  
 ÷ 25  
 ÷ 5  
 = 92 : 2  
 = 46 mm er fjarlægð frá ramma lóðrétt