


# Þéttar C

(e. capacitors)



# Þéttar




## Þéttar





Þéttar eru táknaðir með C og skiptast í nokkra flokka.


Útlit þeirra og stærð getur verið breytileg.



# Þéttar




Óskautaður



Snúningsstillipéttir




Skautaður



Skrúfustillipéttir

Fastir þéttar



Stillipéttar

Mynd 13.1  
Teiknitákn fyrir  
mismunandi þéttu

Tegund	Óskautaður	Skautaður
Pólýester	Postulíns	Ál

Gildi	0.01 til 10 $\mu\text{F}$	10 pF til 1 $\mu\text{F}$	1 $\mu\text{F}$ til 100 mF	0.1 til 100 $\mu\text{F}$
Frávik	$\pm 20\%$	-25-50%	-10-50%	$\pm 20\%$
Lekastraumur	Lítill	Lítill	Mikill	Lítill
Notkunarsvið	Algilt	Aftenging	Lágtíðni	Lágtíðni og lágor jafnstraumur

Tafla 13.1

Til eru margar gerðir af þéttum og  
hver um sig hefur sína sérstöku  
eiginleika.

Munurinn felst einkum í rafsvaranum.

## Question 1 / 4

Þéttir er táknaður í rafmagnsrásum með stafnum



- A. R
- B. C
- C. Q
- D. þ

## Question 2 / 4

Myndin sýnir . . .

A. pólaðan þétti

B. ópólaðan þétti

C. stillanlegan þétti



### Question 3 / 4

Myndin sýnir . . .

A. ópolaðan þétti

B. stillanlegan þétti

C. pólaðan þétti



## Question 4 / 4

Myndin sýnir . . .




A. stillanlegan þétti

B. ópólaðan þétti

C. pólaðan þétti

## Þéttar

- Þéttar eru íhlutir sem geyma raforku í formi rafsviðs.
- Stærð þeirra er felst í "rýmd" (C) [mælieiningin kallast farad: F ].



- Oft:  $\mu\text{F}$  - míkró farad ( $\times 10^{-6}$ )  
 $\text{nF}$  - naní farad ( $\times 10^{-9}$ )  
 $\text{pF}$  – pikó farad ( $\times 10^{-12}$ )




10pF 0.01nF 0.00001uF	100pF 0.1nF 0.0001uF	1,000pF 1nF 0.001uF	10,000pF 10nF 0.01uF	100,000pF 100nF 0.1uF
-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------




# Uppbygging þéttis

- Rýmdin ræðst af þremur atriðum:  
Plötuflatarmálinu,  
Bilbreiddinni milli platnanna.  
Efninu í rafsvaranum milli platnanna.



## Péttir

Mælieiningin fyrir rýmd er Farad (F), eftir Englendingnum Michael Faraday. Péttir sem tekur rafhleðsluna 1 coulomb eða 1A á sekúndu (A/s), þegar hann er tengdur spennugjafa með spennuna 1V, hefur rýmdina 1F.



(c) Þegar þéttirinn er fullhlaðinn og kominn með sömu spennu og rafhlaðan, hættir rafeindarennslíð.

Farad er mjög stór eining, algengast er að stærð þetta sé gefin upp í mikrófarad ( $\mu F$ ), nannófarad (nF) eða pikófarad (pF).

$$1\mu F = 10^{-6} (F)$$

$$1nF = 10^{-9} (F)$$

$$1pF = 10^{-12} (F)$$



Mynd 12.5  
1 C samsvarar „poka“ með  $6,25 \cdot 10^{18}$  rafeindum

Péttir getur geymt rafhleðslu.  
Með rafhleðslu er átt við  
rafeindaskamt.

Hleðsla er táknuð með **Q** og  
mæld í **coulomb**

$$Q = C \times U$$

Rýmd þéttis

Spenna

Parið saman nöfn á stærðum og tölur

Instructions



p - píkó

n - nanó

$\times 10^{-9}$

$\times 10^{-6}$

$\times 10^{-12}$

$\mu$  - míkró

# Rýmd þéttis



$$C = \varepsilon \cdot \frac{A}{l}$$

Hér er:

C rýmd þéttis í F.

A flatarmál hvorðar plötu í  $m^2$

l fjarlægðin milli platnanna í m.

$\varepsilon$  rafsviðsleiðnistuðull einangrunarefnisins.

Með því að minnka bilið milli platnanna eykst rýmdin.  
Með því að stækka flatarmál platnanna eykst rýmdin.

Rafsvörunarstuðull segir til um hæfni rafsvavarans til  
að ákvarða rýmd þéttisins.

$\varepsilon$  er oft kallað eiginlegur rafsvörunarstuðull  
einangrunarefnis. Í lofttómu rúmi er  
rafsvörunarstuðullinn  $8,85 \cdot 10^{-12} \left[ \frac{F}{m} \right]$  og fær  
formúlutáknið  $\varepsilon_0$ . Fyrir loft gildir nánast sama stærðin.

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \quad \xleftarrow{\hspace{1cm}} \text{Hlutfallslegur rafsvörunarstuðull}$$



Student Preview

- Capacitance
- Top Plate Charge
- Stored Energy

0.30 pF



- Plate Charges
- Bar Graphs
- Electric Field
- Current Direction



## Question 1 / 2

Ef þú minnkar bilið milli platnanna í þétti . . .



A. þá eykst rýmdin í honum



B. þá minnkar rýmdin í honum





## Question 2 / 2

Ef þú stækkar plöturnar í þétti . . .

- A. þá eykst rýmdin í honum
- B. þá minnkar rýmdin í honum




## Hleðsla þéttis



Sá tími sem það tekur að hlaða þéttir um 63% er  $1\tau$


Þéttirinn er fullhlaðinn við  $5\tau$

$$\tau = R \cdot C$$



Teiknið inn hleðslukúrfu þéttis og merkið ásana, spennu U og tíma t, merkið inn 1 Tá og 5 Tá á kúrfuna.

Instructions



# Hleðsla þéttis



## Sýnidæmi 6

$1\mu F$  þéttir og  $100k\Omega$  mótsstaða eru raðtengd og tengd við 9V spennugjafa.

Teiknaðu mynd af rásinni og reiknaðu út tímastuðul rásarinnar. Hve há er spenna þéttisins þegar tími, sem jafngildir tímastuðlinum er liðinn?

# Þéttar

- **Raflausnar-þéttar** (rafvökva-) (electrolytic-) sem þarf að passa hvernig snúa, því þeir **geta sprungið ef þeir fá öfuga pólun.**
- Raflausnarþéttar hafa mikla rýmd í litlu rými en þola að jafnaði ekki háa spennu. Stærð þeirra er líka oft ónákvæm og breytist (minnkar) með aldrinum við það að raflausnin (vökvinn) gufar upp eða eyðist úr þéttinum, einkum ef þeir búa við hátt hitastig.




## Hleðsla þéttis



$$\tau = R \cdot C = 100 \cdot 10^3 \cdot 0,1 \cdot 10^{-6} = \underline{0,1s}$$

Spennan er 63 % af 9V

Sýnidæmi 6 lausn





Mynd 69

## Þéttar. Hliðtengdir – Raðtengdir.




X



Mynd 12.8

Hliðtengdir þéttar. Heildarrýmdin er summan af rýmd allra þéttanna



$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots \quad \text{Hliðtenging þéttar}$$

$$Q = Q_{C1} + Q_{C2} + Q_{C3} + \dots \quad \text{Hleðsla þéttar í hliðtengingu}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots \quad \text{Raðtenging þéttar}$$

$$Q = Q_{C1} = Q_{C2} = Q_{C3} = \dots \quad \text{Hleðsla þéttar í raðtengingu}$$

## Þéttar - Notkun

- Jafna spennu, bæði inn í rásum og við afriðun AC => DC
- Leiðréttta fasvik AC
- Síð út óæskileg merki, Síur/filter
- Aðgreina rásahluta, þegar merki er sent milli magnarastiga (kúpling)
- Tímaháðar rásir, hleðsla/afhleðsla ræður tíma
- Ræsibéttar fyrir mótora, söfnum upp auka orku fyrir start

# Þéttar

(e. Capacitors)

## Pólaðir og ópólaðir þéttar

**Ópólaðir þéttar:** (Bæði notaðir í AC og DC rásum)

Skiptir engu máli hvernig þér snúa, tegi(lappir) á þeim ekki merkt.

Þola pólsnúning AC spennunnar.




**Pólaðir þéttar:** (Aðeins notaðir í DC rásum)

Þessi gerð þétta er viðkvæm fyrir því hvernig beir snúa, pólun (-)(+).

Eru notaðir í DC rásir, þola ekki pólsnúning AC spennunnar.




## Þéttar bila



©THENETGURUZ.COM

## Lekastraumur



Ekkert einangrunarefni er alveg fullkomið, í öllum þéttum lekur alltaf örlítið, vart mælanlegur straumur í gegnum rafsvvarann svo þéttirinn afhleðst smám saman með tímanum.

Lekastraumur er reyndar aðeins vandamál í þéttum með raflausn sem rafsvara.