



Öryggi við ammóníaks kæli- og varmadælukerfi

Ammóniák er rokgjart, létt efni, og safnast því ekki fyrir á lægstu stöðum, það hefur sterka, og óþægilegallykt, sem flestir finna greinilega, jafnvel þó í litlu magni sé. Vegna þess að ammóniák gerir greinilega vart við sig þarf ekki sérstök aðvörunarkerfi fyrir það. Enginn dvelst ótilheyddur lengur en nauðsynlegt er í rými þar sem magn efnisins er það mikil að það sé hættulegt. Ammóniák er léttara en loft og þess vegna er hæfileg loftfræsting nægjanleg til að koma í veg fyrir að efnið safnist saman.

MUNIÐ: KERFI GETUR ALDREI ORÐIÐ OF ÖRUGGT ÖRYGGI Á AÐ VERA LÍFSSTILL.

Öryggisráðstafanir

- Passa verður að loftfræsting sé nægjanleg og í góðu ástandi.
- Fylgist vel með neyðarlýsingu, neyðarútgöngum og gasgrínum og að alltaf séu til auka fitsíur í gasgrínum.
- Passa skal að alltaf sé fyrir hendi langt reipi til að binda um mann ef nauðsynlegt verður að fara inn í rými sem er fullt af kælimiðli. Reipið á að tryggja að maðurinn finni leiðina til baka og þær að auki tryggir það að hægt er að finna hann ef eitthvað kemur fyrir. Enginn skal fara inn í rými sem fyllst hefur af kælimiðli án þess að einhver annar sé nálagur.
- Fylgist vel með hitastigi kælimiðlsins eftir pressu og eining, smuroliðuhitastigini. Haldið þessum hitastigum alltaf innan við þau mörk sem framleiðandinn gefur upp. Stöðvið pressuna og finnið ástæðuna ef hitinn fer upp fyrir hámarkið.
- Forðist að ganga á kælirörum. Ónauðsynlegur titringur og hristingur á rörum stöðvist strax.
- Viðhald á hlífum yfir reimum og driftsköftum má aldrei bregðast.
- Passið uppá að öryggis-lokalögnum sé haldið við.
- ALDREI skal loka stopploka á kút fylltum kælimiðli ef hann er ekki útbúinn með réttum öryggisloka. Passið að kælimiðlkútar og flöskurhitni ekki.
- Tilað hindra yfirþrysting skal kælimiðlsdæla búin réttum öryggisloka, hvort sem um er að ræða stimpildælu eða miðflottaafldsælu.
- Viðgerðarmenn í kæli og vélarymum skulu alltaf vinna tvær og tvær saman.
- Útbúin skal neyðaráætlun og hún kynnt starfsmönnum og æfð. Allir skulu vita staðsetningu á: aðal vökvá stopplokanum, vatnslöngu og stopprofum fyrir pressuna.
- Verið öruggir um að slökkvitæki sé í góðu lagi og að fjöldi þeirrasé nægur og þau stæðsettá réttum stöðum.
- Verið ávallt með gasgrímu við viðgerðir á svæðum þar sem hætta er á kælumiðlsleka.

Neyðaraðstoð

HAFIÐ ÁVALT FLÖSKUM EÐ AUGNSKOLI VIÐ HENDINA SEM INNHELDUR LAUSN MED 2,5% BÓRAX OG 2,5% BÓRSÝRU Í EIMUDUVATNI

Við innöndun á gasi

- Flytið, þann sem hefur andað að sér gasi, strax út undir ferskt loft.
- Kallið á lækn.
- Fjarlægið föt sem hafa blotnað af vökva eða fengið í sig gas.
- Haldið hinum slasaða író og vefjið hann teppum.
- Ef persónan er með meðvitund og ekki brennd, skal henni gefið sætt te eðakaffi.
- Sjúkraflutningamenn eða læknar geta gefið súrefni.
- Ef öndun stoppar skal blásið lífi í hinn slasaða með munni við munni aðferðinni.
- Ef ammóníaksslettur eða gas fer í augu**
 - Skolið strax augun með upplausn af 2,5% Bórax og 2,5% Bórsýru í eimudu vatni og haldið því áfram í að minnsta kosti 30 mínútur.
 - Kallið á lækn.
- Bruni vegna ammóníaksvöka eða gass**
 - Skolið strax með miklu vatni og haldið áfram í minnst 15 mínútur. Fjarlægið óll föt að meðan skolun stendur (ávallt skal vera stuðra eða vatnskar í námunda við óll stærri kerfi).
 - Kallið á lækn.
- Eftir skolun skal leggja tuskur vættar í upplausn af 2,5% Bórax og 2,5% Bórsýru í eimudu vatni, á þá staði sem orðið hafa fyrir brunna og hafa þar þangað tillækninum kemur.

