

UFBV2AO05 verkefni 3.

Toyota Landcruiser

Í- 3408



Bifreiðin kom í þjónustu til okkar vegna örðuleika í akstri. Eldri borgari á Akureyri á bílinn og var hann hættur að keyra bílinn vegna óstöðuleika í akstri. Nemendur Tóku bílinn til skoðunar og í framhaldi af því voru gerðar ýmsar lagfæringar.

1. Lýsið viðgerðarferli.
2. Hvað var gert.
3. Samskiptum við eigandann.
4. Öflun varahluta.
5. Niðurstaða í lok viðgerðar.

Góðar stundir.