

Verkefni 5.

Wosvagen Golf.

PF 818

Bifreiðin kom í þjónustu til okkar með með slag í stýrisgang, vattnsleka og grun um bilaða hjólalegur.

1. Lýsið viðgerðarferli.
2. Hvað var gert.
3. Samskiptum við eigandann.
4. Öflun varahluta.
5. Niðurstaða í lok viðgerðar.

Góðar stundir.